

Ożarów Mazowiecki, 2026-02-16

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtarzew
Dariusz Ostrowski
tel: 888 99 98 98
osiedle-oltarzew@ozarow-mazowiecki.pl

Nr pisma 2/2026

Urząd gminy Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

WNIOSEK O NAPRAWĘ ZAPADNIETEJ STUDZIENKI NA UL. KOŚCIUSZKI OBOK nr 37

W imieniu Zarządu Osiedla Ołtarzew zwracam się z prośbą o pilną naprawę zapadniętej studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej w pasie drogowym **ulicy Kościuszki**.

Uszkodzona studzienka znajduje się **na wysokości posesji nr 37, bezpośrednio za wysepką spowalniającą ruch**.

Uzasadnienie: Obecny stan techniczny studzienki (znaczne obniżenie względem poziomu jezdni) stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy, próbując ominąć przeszkodę, często wykonują gwałtowne manewry, co w pobliżu wysepki jest szczególnie niebezpieczne. Ponadto najeżdżanie na zapadniętą studzienkę generuje uciążliwy hałas i drgania odczuwalne przez okolicznych mieszkańców oraz grozi uszkodzeniem zawieszania pojazdów.

W związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne podjęcie działań naprawczych.

Z poważaniem,

Dariusz Ostrowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtarzew

ZARZĄD OSIEDLA
Ołtarzew

